


## Via XXV Aprile

Esempi di aiuole stradali di dimensioni non sufficienti al contenimento dell'albero ed eccessivamente vicine alle recinzioni private.



## Via Muratori

Esempio di viale con numero eccessivo di alberi costretti in aiuole ridotte. Previsione di dirado.



## Via Marconi



Esempio di via con alberi cresciuti in senza adeguate aiuole con gravi danni per le pavimentazioni stradale e molto vicini alle abitazioni-Previsto dirado





## Via Serrasina

Esempio di viale con aceri in pessimo stato di conservazione cui è prevista la sostituzione in sito



## Via Boito

Esempio di viale con alberi piantati in aiuole non adeguate e decisamente sofferenti-prevista sostituzione in sito



## Via Fratelli Bandiera

Esempio di viale in cui, a causa dell'assenza di marciapiedi, si è proposto l'abbattimento degli alberi in un lato per la realizzazione del marciapiede. Gli alberi risultano sofferenti e in auole nona deguate.



## Via Reno

Esempio di viale con piante sofferenti e costrette in aiuole eccessivamente piccole con degrado della pavimentazione stradale. Prevista sostituzione in sito

